



Seminarreihe Software

QINEO Data Manager

QN-TR-QDM

CLOOS

Weld your way.

www.cloos.de

Seminarreihe

Software

Software QINEO Data Manager

Dieses Seminar richtet sich an SFI, Schweißfachmänner, Schweißwerkmeister, Maschinen- und Anlagenführer, Schweißaufsicht, Meister, Vorarbeiter und Servicemitarbeiter. Erfahren Sie alles über die Installation, Einrichtung und Bedienung der Software QINEO Data Manager. Lernen Sie unter anderem, wie Sie mit QDM Benutzer und Kennlinien verwalten und wie sie Kosten- und Qualitätsmanagement beurteilen und auswerten.

QN-TR-QDM



Seminardauer

Teil 1: 1 Tag
Teil 2: 1 bis 2 Tage

Seminarzeiten

Montag: 9.00 - 16.30 Uhr
Dienstag bis Donnerstag:
8.00 - 16.30 Uhr
Freitag: 8.00 - ca. 12.00 Uhr

Teilnehmerzahl

Kleingruppen bis maximal 4 Personen

Inhalte

Teil 1: Grundfunktionen QDM

- Definieren und verwalten Sie Benutzer und Zellen.
- Sichern Sie Daten und laden sie wieder zurück in die Schweißstromquelle.
- Bedienen Sie Schweißstromquellen mit QDM.
- Verwalten Sie Jobs und SD-Jobs.
- Lesen und werten Sie Schweißdatenlogbücher aus.
- Beurteilen und werten Sie Kosten- und Qualitätsmanagement aus.

Teil 2: Zusatzfunktionen QDM

- Installieren Sie die Software QDM.
- Richten Sie das Netzwerk ein.
- Erstellen Sie ein Backup und Restore.
- Verwalten Sie Benutzer.
- Bedienen Sie Schweißstromquellen über QDM mit dem QINEO - Premium-Bedienmodul.
- Verwalten Sie Jobs und SD-Jobs.

Zielgruppe

- SFI, Schweißfachmänner, Schweißwerkmeister
- Maschinen- und Anlagenführer, Schweißaufsicht
- Meister, Vorarbeiter, Servicemitarbeiter

Voraussetzungen

- Allgemeine Kenntnisse über die Funktionen der Roboteranlage